

ART.39941 DER STÄRKSTE KLEBER AUS DEN USA

Industro Weld

- Zugfestigkeit. 278Kg/cm² (nach 24 Std.)
- Temperaturbeständig bis 315°C
- Geruchsneutral, ohne Lösungsmittel
- Bis zu 25 Minuten verarbeitbar
- Dichtet Wasserleitungen und Benzintanks
- Verbindet dauerhaft Metall, Kunststoff, Keramik, Holz, Mauerwerk
- kann gebohrt, geschliffen, gefräst und lackiert werden
- Tubeninhalt nach dem 1. Gebrauch 25 Jahre verwendbar

AMERIKAS HÄRTESTER KLEBER NUR NACH GEBRAUCHSANWEISUNG VERWEDEN

Nur in gut gelüfteten Räumen anwenden. Schutzhandschuhe tragen.

VORBEREITEN DER ZU BEHANDELNDEN FLÄCHE:

Die Klebeflächen müssen absolut sauber und fettfrei sein. Etwaige Fettsäuren, Öle, Schmutzablagerungen, Wachs, Lack, Rost, usw. gründlich entfernen. Die Oberfläche dann mit einem feinen oder groben Glaspapier aufräumen.

MISCHEN:

JB WELD besteht aus zwei Substanzen. Aus jeder Tube eine vergleichbare Menge auf eine saubere, glatte Mischfläche drücken und verschmieren, bis eine einheitliche Farbe entstanden ist. Am besten auf einem Stück Pappe mit einem Holzstab oder einem Holzdübel vermischen.

ANWENDUNG:

Die vermischte Paste mit einem Kittmesser, einem Löffel, einem Holzkratzer oder einem ähnlichem Werkzeug auftragen. Hautkontakt vermeiden und nicht in die Augen bringen. Kann als gleichförmige Schicht, als Schweißraupe oder als extrudierte Form aufgetragen werden.

AUSHÄRTEN:

Mindestens 4 bis 6 Stunden mit der Weiterverarbeitung warten und mindestens 15 Stunden, bis der Gegenstand wieder einsatzfähig ist. JB WELD härtet schneller, wenn der Gegenstand bei einer Raumtemperatur von mehr als 11°C gelagert wird. Nach einem sechsstündigen Trockenvorgang kann der Aushärtungsprozess anhand einer Wärmelampe oder einer normalen Lichtbirne neben der Klebestelle beschleunigt werden.

WICHTIG:

Bei heißem Wetter oder in einem warmen Raum die Mischung zuerst ca. 15 bis 20 Minuten stehen lassen. Dadurch wird Sie etwas dickflüssiger und kann besser aufgetragen werden. Bei kaltem Wetter unter einer Wärmelampe oder Glühbirne halten, um den Aushärtungsvorgang zu beschleunigen.



Härter: Enthält 3-Azapentan-1,5 diamin, 4,4 Isoprpylidendiphenole, Furfurylalkohol, Polyamin. Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. Dampf nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren(wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Harz: Enthält Bisphenol A Epoxidharz. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.